

VMware ESXi 6.7 環境に BR1250 を接続している構成で、システム装置の起動に時間がかかる現象について

■ 概要

HA8000 システム装置の VMware ESXi 6.7 環境に BR1250 を接続している構成で、アクティブパスに障害が発生した状態でシステム装置を再起動すると、システム装置の起動に時間がかかる場合があります。

■ 重要性

注意

■ 現象

システム装置の起動に時間がかかる場合があります。

■ 影響範囲

HA8000 システム装置の VMware ESXi 6.7 環境に、冗長パスで BR1250 を接続している構成が対象になります。

■ 対象製品

対象装置は下記となります。

対象モデル名	対象形名
BR1250 基本筐体	GQ0BR125-*****

■ 発生条件

VMware ESXi 6.7 の起動時に、最初に検出したアクティブパスから発行したコマンドが失敗した場合に現象が発生する場合があります。

■ 回避策

回避策はありません。

■ 対策

以下の VMware 修正パッチを適用してください。

VMware 修正パッチの適用後は、システム装置の再起動が必要になります。

VMware ESXi 6.7, Patch Release ESXi670-201807001 (56539)	
対象システム装置	VMware ESXi 6.7 をインストールした HA8000 システム装置
対象 OS	VMware ESXi バージョン 6.7.0
適用するパッチ名称	ESXi670-201807001
パッチ入手先	以下の URL からパッチを入手してください。 https://kb.vmware.com/s/article/56539

■ 更新情報

2018年11月9日 この情報ページを掲載しました。

以上