

=====

HITACHI エンタープライズサーバEP8000 シリーズ マシンコード更新手順

=====

DATドライブ(DAT-72 SAS)ファームウェア変更内容と来歴

-----

ファームウェア変更内容と来歴	
BS10	信頼性向上 (1)Internal Drive Self Test Implemented (2)Request Sense flags to indicate state of drive/media (3)Added additional information to the tape drive internal log.
BS09	信頼性向上 (1)Request cleaning when a bad tape fails to load. (2)Improve Reset and Abort handling. (3)Fix causes of read and read filemark errors. (4)Change to not eject tapes in a drive when microcode download is done. (This will take effect after the microcode is downloaded)
BS08	Initial Release

-----

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 2009年9月

-----

(c) Hitachi, Ltd. 2009, All rights reserved.