

OS	RV3000 A1	RV3000 A2	RV3000 A3	備考
Windows Server 2022 Standard 日本語版(16コアライセンス) *1*2*5*6*9*10	—	—	—	
Windows Server 2022 Datacenter 日本語版(16コアライセンス) *1*2*5*6*9*10	—	—	—	
Windows Server 2019 Standard 日本語版(16コアライセンス) *1*2*5*6*9*10	A	お問合せください*15	—	
Windows Server 2019 Datacenter 日本語版(16コアライセンス) *1*2*5*6*9*10	A	お問合せください*15	—	
Windows Server 2016 Standard 日本語版(16コアライセンス) *1*2*3*5	A	—	—	
Windows Server 2016 Datacenter 日本語版(16コアライセンス) *1*2*3*5	A	—	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 9.2(64-bit x86_64) *4*5*8	—	—	C	
Red Hat Enterprise Linux Server 8.6(64-bit x86_64) *4*5*8	—	C	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 8.4(64-bit x86_64) *4*5*8	—	C	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 8.2(64-bit x86_64) *4*5*8	—	C	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 7.9(64-bit x86_64) *4*5*8	C	—	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 7.6(64-bit x86_64) *4*5*8	C	—	—	
Red Hat Enterprise Linux Server 7.4(64-bit x86_64) *4*5*8	C	—	—	
VMware ESXi 8.0 Update 3 for RV3000 *5*6*7	—	—	—	VMware vSphere 8のコンポーネント
VMware ESXi 7.0 Update 3 for RV3000 *5*6*7	D	D	—	VMware vSphere 7のコンポーネント
VMware ESXi 7.0 Update 1 for RV3000 *5*6*7	—	D	—	VMware vSphere 7のコンポーネント
VMware ESXi 7.0 for RV3000 *5*6*7*12	D	—	—	VMware vSphere 7のコンポーネント
VMware ESXi 6.7 Update 2 for RV3000 *5*6*7	D	—	—	VMware vSphere 6.7のコンポーネント
VMware ESXi 6.7 Update 1 for RV3000 *5*6*7*11	—	—	—	VMware vSphere 6.7のコンポーネント

A:バンドル対応あり

B:サポートのみ

C:Linuxサポートサービス契約を前提にサポート。

D:VMwareサポートサービス契約を前提にサポート。

-:未サポート

*1:Windows Server OSのバンドル対応については、Windows Server OSバンドルセットの同時購入が必要です。

*2:搭載CPUのコア数に応じて、必要コア分のAdditional コアライセンスを追加購入願います。なお、Standard用は工場出荷後の追加購入が可能です。Datacenter用については工場出荷後の追加購入はできません。

*3:Hyper-V、Nano Server、Secure Boot、BitLockerは非サポート。

*4:搭載プロセッサ数に応じて2ソケット用または4ソケット用のLinuxサポートサービスを選択してください。

*5:Secure Bootは非サポート。

*6:各仮想化OSがサポートするゲストOSは、下表の通りです。また、使用できるゲストOSは、物理インストールをサポートしている Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server であることが前提です。

RV3000 モデル	仮想化OS	ゲストOS※									
		WS2016	WS2019	WS2022	RHEL 7.4	RHEL 7.6	RHEL 7.9	RHEL 8.2	RHEL 8.4	RHEL 8.6	RHEL 9.2
A3	VMware ESXi 8.0 Update 3 for RV3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高信頼プラットフォームソリューション有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A2	VMware ESXi 7.0 Update 3 for RV3000	—	(*13)	(*13)(*16)	—	—	—	○	○	○	—
	高信頼プラットフォームソリューション有	—	○	(*14)	—	—	—	○	○	○	—
	VMware ESXi 7.0 Update 1 for RV3000	—	(*13)	—	—	—	—	○	—	—	—
	高信頼プラットフォームソリューション有	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—
A1	Windows Server 2019 Hyper-V	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	VMware ESXi 7.0 Update 3 for RV3000	—	—	—	—	○	(*15)	—	—	—	—
	高信頼プラットフォームソリューション有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VMware ESXi 7.0 for RV3000	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	高信頼プラットフォームソリューション有	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—
	VMware ESXi 6.7 Update 2 for RV3000	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
高信頼プラットフォームソリューション有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VMware ESXi 6.7 Update 1 for RV3000 *11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
高信頼プラットフォームソリューション有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※WS:Windows Server, RHEL:Red Hat Enterprise Linux

*7:Quick Bootは非サポート。

*8:KVM(Kernel-based Virtual Machine)は非サポート。

*9:Nano Server、Secure Boot、BitLockerは非サポート。

*10:Hyper-VにおけるSR-IOVは未サポート。

*11:VMware ESXi6.7 update1は不具合があり、対策版が適用されたVMware ESXi6.7 Update2の利用を推奨するため、未サポートとします。

*12:SR-IOVは高信頼プラットフォームソリューションのみサポート。

*13:/O共有に設定されているゲスト環境でのみサポートとなります。

*14:SR-IOVは未サポート

*15:対応日程や提供条件について、個別に調整させていただきます。

*16:Hitachi 32G 2Port Fibre Channel adapter は非サポート

* :その他、OSIに関わる機能、制限事項等の詳細については以下URLで、A1は「RV3000 重要事項および読替ガイド」、A2は「RV3000 A2ユーザーズガイド」、A3は「RV3000 A3ユーザーズガイド」を参照ください。

https://itpdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/manuals/rv3000.html